

SECTEUR D'INFORMATION SUR LES SOLS ANC. USINE A GAZ à THANN

Description du site

Date de dernière mise à jour des informations : 05/04/2018

Nom usuel : ANC. USINE A GAZ

Adresse : 23 - RUE HENRI LEBERT

Commune principale : THANN (68334)

Activité principale :

Code - Libellé NAF : J1 - Cokéfaction, usines à gaz

Date de début : Non renseignée

Date de fin : Non renseignée

Conclusions de l'administration sur l'état des sols

Date de dernière mise à jour des informations : 20/11/2020

Code métier : SSP00046990101

Description¹ :

Le terrain situé à l'Est du centre ville de Thann, a accueilli de 1845 à 1986 une usine fabriquant du gaz à partir de la distillation de la houille puis par le cracking de propane.
En 2013, Gaz de France a fait procéder à une réhabilitation du site avec le retrait des sources de pollutions concentrées connues et accessibles. Le démantèlement de l'ancien réseau gaz et la mise en place d'un nouveau réseau ont également été réalisés.
Le terrain est occupé par les services techniques de la ville de Thann, ainsi que par des associations caritatives.

Documents associés² :

- 1 - Pour les sites renseignés avant 2020, les informations sont généralement issues de la base de données relative aux secteurs d'information sur les sols (SIS) dont l'information était assurée par le géoportail des risques du Ministère chargé de l'environnement (www.georisques.gouv.fr)
- 2 - Les documents associés seront téléchargeables sur Géorisques lors de la publication de la

Synthèse de l'action de l'administration

Date de dernière mise à jour des informations : 20/11/2020

Date de début : Non renseignée

Date de fin : Non renseignée

Origine : Protocole gaz de France

Date présumée de la pollution : Non renseignée

Description³ : Gaz de France a hiérarchisé ses actions sur les 467 sites d'anciennes usines à gaz qu'il gère répartis sur l'ensemble du territoire. La méthodologie a consisté à hiérarchiser les sites en fonction de leur sensibilité vis à vis de l'environnement (usage du site, vulnérabilité des eaux souterraines et superficielles, présence et type de population sur le site,...). L'application de cette méthode a abouti à l'établissement de cinq classes de priorité pour lesquelles les engagements de Gaz de France ont fait l'objet d'un protocole d'accord relatif à la maîtrise et au suivi de la réhabilitation des anciens terrains d'usines à gaz entre le Ministère de l'Environnement et Gaz de France signé le 25 avril 1996.

Le site de Thann a été intégré au protocole en 1998 : il est en classe 3. De ce fait, c'est un site dont la sensibilité vis à vis de l'homme, des eaux souterraines et superficielles est faible.

Conformément aux engagements pris dans le protocole, et dans le cadre d'un projet de location d'une partie des bâtiments, ce site a fait l'objet d'un diagnostic initial dont les principaux objectifs sont, outre les recherches historiques et documentaires, la recherche des ouvrages enterrés, l'évaluation de l'impact du site sur les ressources locales en eau (eaux souterraines et superficielles) et la caractérisation du sol superficiel pour évaluer les risques de contact direct et ceux liés à d'éventuelles émanations gazeuses.

Ce diagnostic effectué par un bureau d'études à la demande de Gaz de France a mis en évidence la présence sur le site de trois cuves souterraines contenant des sous-produits de la manufacture du gaz de houille. Gaz de France va entreprendre très prochainement la neutralisation de ces structures enterrées. D'autre part, l'analyse des eaux de la nappe prélevées au moyen de 3 piézomètres a mis en évidence l'absence d'altération des eaux souterraines. De même, l'analyse des eaux superficielles prélevées en amont et en aval du ruisseau Le Steinbyruntz, qui traverse le site, a montré l'absence de composés issus de la manufacture de gaz de houille.

3 - Les informations contenues dans les bases de données BASOL et SIS peuvent être similaires pour les sites créés avant 2020. Ainsi les descriptifs des conclusions de l'administration et de l'action de l'administration peuvent être identiques.

Polluant(s) suspecté(s) ou
suivi(s) :


Documents associés :

Géolocalisation

Parcelles concernées par le SIS :

Commune	Feuille	Section	Numéro	Code dép.
Thann	1	33	0081	68
Thann	1	33	0147	68
Thann	1	33	0148	68

Plans cartographiques :



Coordonnées du centroïde : Long. :7.109, Lat. :47.81

Superficie estimée : 19238 m²